

福島県最低賃金を守っていますか 時間額955円 最低賃金額未満の賃金は違法です！

令和6年の労働災害発生状況（令和7年2月末現在速報値）

※詳細は別掲資料参照。コロナ感染による災害件数を除きます

死亡災害2件（前年比▲2） 死傷災害355件（同▲21件5.6%）

ひとこと（ここがポイント！）

- 死亡災害は前年より減少して2件となったが、2件とも「墜落、転落」によるもの。「墜落、転落」による労働災害は、前年と比較して16件（49件うち死亡0件→65件うち死亡2件）、約3割の大幅な増加となった。
- 交通事故による死亡労働災害は、前年より3件減少の0件となり、交通事故による死傷災害も4件減少した。（33件うち死亡3件→29件うち死亡0件）

令和7年の労働災害発生状況（2月末現在速報値）

※詳細は別掲資料参照。コロナ感染による災害件数を除きます

死亡災害0件（前年比▲1） 死傷災害42件（同+5件13.5%）

ひとこと（ここがポイント！）

- 前年同時期と比較して1割以上の増加で、特に製造業、運輸交通業、接客娯楽業での増加が認められる。
- 事故の型別で見ると、「はさまれ、巻き込まれ」で7件、「墜落、転落」で4件、前年同時期より増加している。


速報 工場で機械の清掃中に巻き込まれて死亡

いわき市内の工場において、機械の清掃作業中に、清掃していた労働者が混錬機に巻き込まれ、死亡するという労働災害が発生しました。

被災者は、混錬機の清掃のため、機械を停止してヘラで残留原材料の除去を行ったのち、ヘラで取り除けない残留原料を、機械を作動させてからエアにより除去しようとしたが、その際に何らかの原因で混錬機のスクリーンに体ごと巻き込まれた。

ここがポイント！

- 機械の清掃等（清掃、給油、検査、修理又は調整）を行う場合には、必ず機械の運転を停止し、他の人が運転してしまうのを防ぐため、錠をかけ表示板を取り付ける等の措置を取りましょう。
- やむを得ず、機械の運転中に清掃等を行なわなければならない場合には、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を確実にいきましょう。



イメージ図
(職場のあんぜんサイトから引用)