

- 資料等、自由にご利用ください
 - 記事の要望や感想をお待ちしています！
(いわき労働基準協会までお寄せください)
- 署長室よりいわきAliosを望む (R04年1月撮影)

要チェック！福島県最低賃金

時間額 **828円** 10月から改定されています！

転ばない
でね！

〇〇「**福島冬季転倒災害防止運動**」実施中(～2022.2.28)
作業場・通路床面の**つまずき・すべり危険個所の点検**を励行しよう！

いわき市「**まん延防止等重点措置**」の対象期間中です(福島県HPへリンク)

いわき市「**感染拡大防止一斉行動**」実施中です(いわき市資料へリンク)

感染防止「**5つのポイント**」の実施をお願いします。

「**チェックリスト**」を使用し、事業所の感染防止対策を点検しましょう(PDF) (Excel)

各種支援制度(給付金、助成金、貸付など)を活用しましょう(厚労省HPへリンク)


新型コロナウイルス感染症による労働災害も労働者死傷病報告の提出が必要です

感染拡大防止のため、労働基準監督署への届出や申請は、電子申請を利用しましょう

速報 重傷事故発生！

解体工事中にコンクリート壁が倒壊、下敷きに

福島県内(いわき市ではありません)の店舗解体工事現場において、解体がれきの撤去作業中、倒れてきた壁の下敷きになり骨折等の重傷を負う災害が発生しました。



イメージ図
(職場のあんぜん
サイトから引用)

- ・木造2階建て建屋の外壁(コンクリートブロック製)を撤去する作業を行っていた。
- ・はじめに1階部分の外壁を撤去し、2階部分の外壁は自重で落下させる工程としていた。 **工程は適切だったか？**
- ・工程通り1階外壁を重機で倒したところ、2階外壁が落下したが、倒れずに地上にて自立した。 **倒壊防止のための対策を講じなかったのはなぜか？**
- ・自立した外壁近くで破砕物の撤去作業を行っていたところ、突然外壁が倒れ作業者が下敷きとなった。 **管理者や作業者は危険を感じなかった？**

解体工事に携わる皆様には、次の事項を必ず実施し、災害の未然防止を！

- 解体作業を行うときは、規模の大小に関わらず、解体物の構造や材質に基づき、**安全な解体計画(方法、工程、手順)**を定めましょう！
- 作業場所に危険個所がないか**点検・確認**の上、安全対策を講じましょう！
- 作業開始前に**リスクアセスメントKY**を行い、危険感度を高めましょう！

粉じんにはばく露する作業を行う事業主、作業者のみなさまへ

粉じん障害防止対策のオンライン講習が無料で受けられます

配信期間 **2月28日(月)まで**となっています

アクセス方法：こちらのQRコードをスマホに読ませるかクリック →



まもなく
配信終了